



# CE

1111

## Svelviksand AS Avdeling Kilemoen

Follummoveien 38,3516 Hønefoss

18

NR. 2100082-15 CPR 27.10.19

NS-EN 12620:2002 +A1:2008+NA:2016

Vesentlig uknust sand fra løsmasseforekomst med noe innslag av knuste korn. Bergartene er i hovedak av gneis og granittisk sammensetning samt sandstein og frikorn av kvarts og feltspat. Vesentlig kubisk og rund kornform. Knuste korn er kantet. Enkelte svake korn kan forekomme.

Opplysninger om produktets vesentlige egenskaper: Se vedlagte ytelseserklæring